

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та
використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

04070, м. Київ, вул. Спаська 12

Тел. 425-21-96

ПАСПОРТ

ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ



ГОТЕЛЬ ШВОГЕР-ЛИТЕЦЬКОГО

Вул. Ігорівська, 12

Київ - 2015

ПАСПОРТ

об'єкта культурної спадщини

Готель Ф. Швогер - Литецького

(найменування об'єкта)

Вид	Тип	категорія пам'ятки
Архітектура та містобудування	споруда	місцева

1. Дата утворення об'єкта:

1843р.; 1873р.

2. Місцезнаходження об'єкта:

м. Київ, Подільський р-н, вул. Ігорівська, 12

3. Охоронний № пам'ятки:

№626-Кв

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об'єкт узятий на державний облік та визначено категорію пам'ятки:

Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.09.2010 № 706/0/16-10

5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок:

Охоронні, меморіальні та інформаційні дошки відсутні.

6. Власник:

КП „ Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району” Форма власності – комунальна (сфера управління РДА).

7. Користувач:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фонд Поділ - Інвест» Реєстрація від 11.10.1995р. (свідоцтво № 21604142) Подільською районною радою народних депутатів м. Києва.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Діян» Реєстрація від 15.11.1994р. (свідоцтво №10661200000) Деснянською районною держадміністрацією м. Києва.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арм Еліт». Реєстрація від 22.10.2007р. № 1.071 102 0000 023722 (свідоцтво серії А01 № 095744) Подільською районною у м. Києва у м. Києві державною адміністрацією.

4. Громадянини : Чорний Олександр Володимирович (паспорт МЕ № 393617, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 06.10.2004) та Буневич Олег Петрович (паспорт СН № 327786 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11. 96р.) (далі «Власник»)

8. Охоронний договір :

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фонд Поділ - Інвест» укладало охоронний договір від 10.09.1998р. №172 з Головним управлінням охорони культурної спадщини (Далі ГУОКС) на частину приміщень цокольного поверху загальною площею 196, 1 кв. м. під аптеку та офіс.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Діян» укладало охоронний договір від 16.08.2006 № 1380 з „ГУОКС” на частину приміщень першого поверху загальною площею 48,8 кв.м. під офіс.
- 3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Арм Еліт» укладало охоронний договір від 13.01.2012 № 2716 з „ГУОКС” на частину нежитлових приміщень підвалу загальною площею 86, 7 кв. м. як підсобні приміщення.
4. Громадяни: **Чорний Олександр Володимирович** (паспорт МЕ № 393617, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 06.10.2004) та **Буневич Олег Петрович** (паспорт СН № 327786 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11. 96р.) (далі «Власник») уклали охоронний договір від 13 січня 112012р. № 2717 з „ГУОКС” на частину нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 80, 8 кв. під магазин непродовольчих товарів.

9. Функціональне використання:

Сучасне	Первісне	інші (протягом часу існування об'єкта)
Житло, аптека, офіси	Житло, готель, ресторан	Готель «Швогер-Литецького»; Готель «Лондон»; мебльовані кімнати «Лондон»; Ресторан «Лондон» (Початок ХХст.)

10. Історичні дані про об'єкт:

Будинок споруджений по „червоній” лінії забудови вулиці Ігорівської, в кварталі, утвореному старовинними вулицями Подолу – П. Сагайдачного (Олександрівською), Боричевим узвозом (Трьохсвятительською), Набережно-Хрещатицькою та Ігорівським провулком.

Вулиця Ігорівська знаходиться в південно-східній частині історичного Подолу, пролягає з південного заходу (від підніжжя Андріївської гори) на північний захід (до Набережної Дніпра) і з'єднує вулиці Боричів Тік і Набережно-Хрещатицьку. Одна з найдавніших вулиць Подолу. Після пожежі на Подолі (1811р.) мала назву пров. Михайлівський (від Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого простягався шлях від Ігорівського провулку). Сучасна назва з 1869 року на честь відомого Київського князя, вбитого древлянами. Після пожежі на Подолі (1811р.) вулицю випрямлено й забудовано. У 1813 р. згідно нового плану Подолу ділянку під забудову отримала попадя Козловська. У тому ж році садиба була продана титулярному раднику Льву Васильовичу Борзаківському, який збудував на цьому місці за планом, виданим 31.10.1813р. двоповерховий дерев'яний будинок з нижнім

цегляним поверхом. З 1834 року садиба переходить у власність з будинком і фруктовим садом переходить у власність Катерині Розен, у 1835р. до лектора Університету Св. Володимира Альберта Лідля, у 1836р. до дочки генерал-майора Марії Гебенер. У 1843 р. будинок згорів, садибу з залишками забудови придбала дружина чиновника Катерина Григор'єва.

У 1843 року на замовлення К. Григор'євої був споруджений двоповерховий цегляний будинок. У 1848 р. садиба з будинками переходить у власність дружини титулярного радника О. Жендзянівської, яка у 1871 р. продала її васильківському купцю 2-ї гільдії Ф. Швогер-Литецькому.

В 1873 році за проектом архітектора М.Беркутова існуючий будинок реконструйовано і створено садибний готельний комплекс. Обабіч головного будинку було прибудовано два двоповерхових флігелі, а на межі подвір'я – господарчий корпус. Таким чином, утворилася периметральна забудова ділянки, яка майже повністю збереглася сьогодні. При цьому були залишені притаманні класицизму елементи декоративного оформлення фасаду: нижній поверх – з стрічковим рустом, другий – з вікнами, прикрашеними плоскими сандриками на кронштейнах.

“Готель Ф.Швогер-Литецького” чи “Готель Литецького” проіснував до 1917 року.

Під час Другої Світової війни будинки садиби значно постраждали. У 1950 році було надбудовано третій поверх над фасадним будинком та флігелем без врахування класицистичного архітектурного декору, що значно спростило і збідніло вигляд фасадного будинку. Проте деякі збережені деталі класицизму на первісному об'ємі свідчать про його досконалу первісну архітектуру. Замість господарчого корпусу в останні роки споруджено новий шестиповерховий новий флігельний будинок, № 12-Б.

Будинок №12 являє собою один з прикладів малоповерхової забудови Подолу сер. XIX століття.

11. Відомості про сучасний стан об'єкта:

Розташування об'єкта і його роль у навколишньому середовищі	Садиба розташована: по „червоній” лінії забудови вулиці Ігорівської, що знаходиться у : - Центральному історичному ареалі міста Києва (рішення Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804); - в межах пам'ятки археології місцевого значення – «Культурний шар Подолу» (рішення Київського міськвиконкому від 17.11 87 № 1112, додаток 6, п.3), в межах пам'ятки ландшафту місцевого значення „Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» (наказ Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 № 58/0/16-10); - на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» (постанова Ради Міністрів УРСР від 18.05.87 № 183; розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05 2002 № 979 п.1.3.1).
---	---

Ландшафт	Спокійний, з невеликим підйомом в бік вулиці П.Сагайдачного
Опис об'єкта	Будинок – триповерховий, на підвалі, має горище, цегляний, фасади поштукатурені та пофарбовані, у плані прямокутний, з коридорним внутрішнім плануванням. Орієнтовні габаритні розміри (за даними карти «Яндекс»): 42.3 x 13. Побудований в стилістиці „історизму” з використанням класицистичних елементів у декоративному оформленні фасадів. Композиція головного фасаду – симетрична, тридільна: головний акцент зосереджено на крайніх однакових частинах на три прорізи, окреслених пілястрами оформленими чітко вираженим рустом; центральна частина фасаду на дев'ять прорізів, гладенька. Вхід до будинку – п'ять: чотири з вуличного фасаду та один з двору – (два по бічних частинах і два по боках центральної частини.) З лівого крила поруч із входом влаштовано в'їзд на подвір'я. Вцілому, декор будинку стриманий. Головним архітектурним елементом чолового фасаду слугує досить широкий фриз з цегляним декором у вигляді чергування ступінчастих фестонів та «сухариків». Вікна двостулкові, з прямокутним завершенням. Вікна першого поверху крайніх частин оформлені замковими каменями, вікна другого поверху прикрашені сандриками на кронштейнах та «сухариками», вікна третього поверху головного фасаду декору не мають. Підвіконні фільонки другого поверху оздоблені діамантовим рустом. Дворовий фасад декору не має. Як на головному так і на дворовому фасадах віконні та балконні заповнення замінені на металопластикові. Балконні огорожі не автентичні.
Перебудови, втрати й історичні нашарування	В процесі формування існуючого історичного будинку первісний двоповерховий об'єм 1843 р. був надбудований у 1873 р. третім поверхом. Надбудова виконана в єдиному стилістичному напрямку, доповнюючи архітектурний вигляд споруди. На даний час складає єдиний автентичний об'єм житлової будівлі.
Наявність творів мистецтва та їх опис	Немає
Опис території об'єкта	Територія об'єкта співпадає з історичним планом садиби. (див. план 1925 р.) Забудова охоплює межі садиби з трьох боків. Проїзд до будинку з боку вул. Ігорівської. Забудова подвір'я разом з історичним двоповерховим на підвалі флігелем, №12-А та новозбудованим на місці

	господарських приміщень семиповерховим флігелем (Ігорівська, 12-Б), являє собою замкнене каре. На території існують зелені насадження.
Загальна оцінка технічного стану об'єкта.	Відповідно до акту від 18.12.2014 № 69-тс візуального обстеження пам'ятки - загальний технічний стан – незадовільний. Матеріал: цоколі – цегляні, стіни фасадів-цегляні, потиньковані, пофарбовані; дах, покрівля-залізо. Заповнення вікон – дерев'яне, частково на дворовому фасаді замінене на металопластикове. Конструкції: подовжні та поперечні несучі цегляні стіни
Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання	Наявні: система газопостачання, прилади системи опалення, водопостачання та каналізації; електромережа.
Дата і № довідки про майнову цінність об'єкта, найменування організації, яка провела оцінку, вартість в гривнях	Не складалася

12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця):

13. Територія об'єкта:

Площа	Територія сучасного домоволодіння (ділянки) співпадає з територією історичної садиби -512 кв. саж. = 2332 кв. м.
Опис меж території об'єкта	Садиба з півдня межує з сусідньою садибою № 13 по вул. Боричів Узвіз (Національна парламентська бібліотека України), з півночі – з червоною лінією забудови вулиці Ігорівської, зі сходу з садибою № 14, з заходу межує з дворовою територією садиби № 10 по вулиці Ігорівській.

14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об'єкта:

Якості об'єкта, завдяки яким він набуває культурної цінності як пам'ятка	- Будинок є одним з ранніх прикладів житлової малоповерхової забудови Подолу середини XIX-кінця XIX ст., формує історичне середовище вулиці Ігорівської. - Є прикладом прибудкового будинку, функціонально використаного під готельні номери.
--	--

	Об'єкт відповідає критеріям, передбаченим п.11 (об'єкти культурної спадщини місцевого значення) „Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України від 27.11.2001 року №1760. I. Будинок зберіг автентичні: - габаритні параметри, обмежені висотою та формою даху; - об'ємно-просторову композицію в межах історичної конфігурації плану від підвалу до верхньої кромки вінчаючого карнизу з парпетними стовпчиками; - композиційне, архітектурно-пластичне, стилістичне та декоративне вирішення фасадів; форми віконних та дверних отворів; - внутрішнє коридорне планування. Зазначені характеристики можуть вважатися предметом охорони пам'ятки.
--	--

15. Зони охорони пам'ятки:

Організація-розробник науково-проектної документації	- зони охорони не розроблялися.
Дата розроблення науково-проектної документації	-
Дата і номер документа про затвердження науково-проектної документації	-
Короткий опис меж зон охорони із зазначенням площі кожної зони	-

16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на об'єкт:

Найменування документації	Рік розроблення	Автор (організація)	Місце зберігання, інв. №
Облікова інвентаризація	1998р.	Київський науково-методичний центр по	Фонд науково-проектної

будинку – пам'ятки архітектури та містобудування за адресою: вулиця Ігорівська, 12-А		охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Автор : І. Абрамова.	документації КНМЦ Кн. 3 Спр. № 140
--	--	--	--

17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об'єкті:

Найменування робіт	Рік проведення	Замовник	Виконавець	Підрядна організація


18. Основні джерела відомостей про об'єкт:

Археологічні матеріали	-
Іконографічні матеріали	План садиби 1871р. План Києва (фрагмент) 1914 р. з позначенням місця розташування об'єкту
Архівні матеріали	ДАК Ф.100 оп.1 Спр.2720 ДАК Ф.100 Оп.1 Спр.1449 ДАК Ф.163 Оп.41 Спр.424 ДАКО Ф.41 Оп.1 спр.1991
Бібліографічні матеріали	- Алферова Т.В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII в.- К., 1982. - Берлінський М. Ф. Історія міста Києва.- К., 1991р. „Весь Киев” Адресная и справочная книга на 1899-1916гг. - Вулиці Києва. Довідник за ред. А. В. Кудрицького.- К., 1995. - Закревский Н. Описание Киева.- М., 1868. Т.ІІ - Звід пам'яток історії та культури України. Т.І кн. 1 ч.І.- К., 1999. - Звід пам'яток історії та культури України. Т.І кн. 1 ч.ІІ.- К., 2004. - Кальницький М. Знайомтесь-Київ. Путеводитель. Подол. - К., 1996. - Логвин. Г. Київ. -М., 1998. - Пам'ятки Києва. Путівник.- К., 1998. - Пономаренко. Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. - К., 2003. - Шероцкий К. Київ. Репринтне відтворення видання 1917-р. – К., 1994.


19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація:

Найменування	Кількість	Дата виконання	Виконавець
Ситуаційний план Києва (фрагмент) з позначенням місця розташування об'єкта	1	2009 р.	Візіком
Генеральний план Києва (фрагмент) з позначенням місця розташування об'єкта Топоплан М 1:2000	1	1980-і рр.	КО «Інститут генерального плану м. Києва»
Фрагмент генерального плану Києва (Поділ). М 1:2100	1	1925 р.	Київський окркомгосп
Обміри:			
Поверхові плани			
Креслення фасадів (у разі потреби)			
Розрізи			
Фотофіксація:			
Фото загального вигляду	4	2014 р.	Денисов К.Ю.
Фото фрагментів	6	2014 р.	Денисов К.Ю.
Фото інтер'єрів	1	2014р.	Денисов К.Ю.

Паспорт склав:

Посада та назва організації	Спеціальність, кваліфікаційний рівень	Прізвище, ініціали	Підпис	Дата складання
Головний спеціаліст Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	мистецтвознавець	Пономарьова Л.К.		2015р.

Генеральний директор Київського науково-методичного центру по охороні пам'яток, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Л.С. Мірошніченко 
(ініціали, прізвище, підпис, печатка)

Керівник органу охорони культурної спадщини

Управління охорони культурної спадщини


Голова комісії з припинення Управління охорони культурної спадщини

С.М. Груздо 

(ініціали, прізвище, підпис, печатка)








м. Київ, вул. Ігорівська, 12. Місце розташування об'єкту в сучасній планувальній структурі.



Фрагмент плану Києва 1914 р. з позначенням кварталу, в якому розміщено будинок по вулиці Ігорівській, 12.



Вул. Ігорівська, 12. Сітуаційний план з позначенням розташування об'єкта в забудові вулиці. Топоплан М 1:2000.
1925 р. Київський окркомгосп.

Вул. Ігорівська, 12. Садиба Швогер-Литецького. План садиби 1871р.
ДАМК Фонд 100 Оп.1 Спр.2720



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Дворовий (південний) фасад.
Фото К. Денисова 2014 р.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Дворовий (південний) фасад.
Фото К. Денисова 2014 р.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок Житловий. Загальний вигляд будинку з боку вулиці. Головний (північний) фасад. Фото К. Денисова 2014 р.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок Житловий. Загальний вигляд будинку з боку вулиці. Головний (північний) фасад. Вигляд з заходу.
Фото К. Денисова 2014 р.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний фасад.
Бокова частина. Оформлення вікон на 2 поверсі.
Фото 2014 р. Зйомка К.Ю.Денисова.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний фасад.
Фрагмент центральної частини будинку. Оформлення вікон 2 поверху.
Фото 2014 р. Зйомка К.Ю.Денисова.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний фасад. Вікно II поверху,
над проїздом.

Фото 2014 р. Зйомка К.Ю.Денисова.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний (північний) фасад.
Балкони 2 та 3 поверхів. Фото К. Денисова 2014 р.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний фасад.
Фрагмент карнизу та завершення пілястри.
Фото 2014 р. Зйомка К.Ю.Денисова.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Головний фасад.
Оформлення проїзду у двір.
Фото 2014 р. Зйомка К.Ю.Денисова.



Вул. Ігорівська, 12. Будинок житловий. Інтер'єр. Міжповерхові сходи.
Фото К. Денисова 2014 р.

АКТ
технічного стану об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини

№ 69-тс

від 18.12.2014

«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)

Архітектура, та містобудування.

Місцевого значення.

Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.09.2010 № 706/0/16-10,
охоронний № 626-Кв.

Ми, що нижче підписалися, представники Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» (далі по тексту - ДІАЗ «Стародавній Київ»), структурного підрозділу Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій в особі: завідуючого відділом охорони заповідної території Кравченко В.В., головного фахівця відділу охорони заповідної території Сонця М.М., головного фахівця відділу вивчення пам'яток Недопака-Никитенко Н.О. склали цей Акт про те, що 18.12.2014 нами проведено візуальний огляд технічного стану пам'ятки архітектури, містобудування місцевого значення «Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова) охоронний № 626-Кв, розташований за адресою: Україна, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ігоревська, 12 технічна адреса вказаної пам'ятки - 01070, м. Київ-70, вул. Ігоревська, 12

У результаті огляду пам'ятки встановлено:

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:

1. Загальний стан об'єкта пам'ятки культурної спадщини – **Пам'ятка знаходиться в незадовільному стані, доглядається користувачем неналежним чином.**

Будинок триповерховий, на підвалі, цегляний, у плані прямокутний, з коридорним внутрішнім плануванням; ліворуч проїзд на подвір'я. Композиція головного фасаду симетрична, центральна частина гладенька, наріжні фланковано пілястрами, декорованими «під руст». В цілому декор будинку стриманий. Вікна другого поверху прикрашено сандриками на кронштейнах та сухариками. Будинок є характерним для забудови вулиць Києва серед. 19 ст.

2. Стан збереження:

В ході візуального обстеження встановлено Будинок за вищевказаною адресою знаходиться в незадовільному стані, а саме: охоронна дошка відсутня; головний фасад пам'ятки потребує проведення ремонтно-відновлювальних, реставраційних робіт; на фасадах спостерігаються вивалення тиньку та цегли; цегляна кладка при дахового карнизу частково зруйнована, спостерігаються сліди замокання чолового фасаду в наслідок пошкодження ділянки водозливної системи.

3. Відомості про реставраційні та інші роботи, які були проведені на об'єкті (пам'ятці) культурної спадщини (за наявності) – інформація відсутня.

4. Стан території – Прилегла територія навколо пам'ятки впорядкована має задовільний зовнішній вигляд.

В ході вивчення пам'ятко охоронної документації встановлено, що на окремі нежитлові приміщення пам'ятки власниками заключні охоронні договори, а саме:

1. ТОВ «Фонд Поділ-Інвест», від 10.09.1998 № 172 заг.пл. – 196,1 м².
2. Фізична особа - підприємець Липовченко А. від 02.02.2009 № 1733 заг.пл. – 72,1 м².
3. ТОВ «Арм Еліт», від 13.01.2012 № 2716 заг.пл. – 86,7 м².
4. Громадяни України Чорний О.В., Буневич О.П. 13.01.2012 № 2717 заг.пл. – 80,8 м².

Висновок: Пам'ятка знаходиться в незадовільному стані, потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт.


5. Додатки: 1.Фотофіксація пам'ятки на 3 аркушах.

Завідуючий відділом охорони
заповідної території

Головний фахівець відділу охорони
заповідної території

Головного фахівця відділу
вивчення пам'яток

 В. Кравченко

 М. Сонець

 Н. Недопака-Никитенко

Фотофіксація:



Фото 1.

«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)

вул. Ігоревська, 12

Загальний вигляд пам'ятки.

Акт від 18.12.2014 № 69-тс




Фото 2.

«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)

вул. Ігоревська, 12

Центральний прохід.

Акт від 18.12.2014 № 69-тс



Фото 3.
«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)
вул. Ігоревська, 12
Пошкоджена ділянка при дахового карнизу.
Акт від 18.12.2014 № 69-тс



Фото 4.
«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)
вул. Ігоревська, 12
Пошкоджена ділянка водозливної системи.
Акт від 18.12.2014 № 69-тс



Фото 5.

«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)

вул. Ігоревська, 12

Внутрішньо дворова територія.

Акт від 18.12.2014 № 69-тс



Фото 6.

«Готель», 1873 р., 1873 р. (перебудова), 1950 (надбудова)

вул. Ігоревська, 12

Адресний вказівник.

Акт від 18.12.2014 № 69-тс